



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Via Novara 3, 20832 Desio

Tel. 0362/304872-3-6-7 Email: [prevenzione.sicurezza.lavoro@ats-brianza.it](mailto:prevenzione.sicurezza.lavoro@ats-brianza.it)

PEC: [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)

Al Datore di Lavoro

«AZIENDA» - SEDE

Al Medico Competente

Al Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

Al Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

**Oggetto: Piano Mirato di Prevenzione finalizzato alla “Prevenzione del rischio biologico indoor: il rischio Legionella nelle strutture ospedaliere”.**

Regione Lombardia, aderendo alle strategie del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e approvandone gli obiettivi, ha delineato un Piano Mirato di Prevenzione di interesse regionale, condiviso con le associazioni datoriali e sindacali, finalizzato alla diffusione delle misure volte ad assicurare una buona qualità dell'aria negli ambienti chiusi e alla verifica della adozione di sistemi di gestione degli impianti aeraulici.

Infatti, con il cambiamento climatico, i sistemi di condizionamento dell'aria stanno divenendo essenziali per il mantenimento del benessere di chi lavora negli ambienti chiusi, quando l'aerazione naturale non può essere attuata oppure non è sufficiente ad assicurare un buon ricambio dell'aria.

Questa problematica è ancora più cogente in ambienti, come gli ospedali, dove possono esserci locali affollati, come i Pronto Soccorso o le sale di attesa, e luoghi chiusi per i quali non è sempre possibile utilizzare una aerazione naturale, anche in considerazione dell'inquinamento dell'aria esterna. *Per tale motivo il presente PMP individua come comparto di interesse le strutture ospedaliere sede di Pronto Soccorso.*

Il Piano Mirato di Prevenzione si svilupperà attraverso le seguenti fasi:

1. realizzazione di incontri formativi con le aziende (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, RLS/RLST, Medico Competente) e con le Parti Sociali (Datoriali e Sindacali) per la presentazione del PMP e della scheda di autovalutazione;
2. richiesta alle Aziende di compilare la check list per auto-valutarsi e restituzione della scheda compilata al Servizio PSAL dell'ATS;
3. attività di vigilanza su un campione di aziende. Il controllo potrà realizzarsi mediante ispezione, verifica documentale in loco e/o presso sede ATS.

Al termine del PMP verrà comunicato quanto emerso attraverso un report, con restituzione dei risultati emersi.

Pertanto, al fine di presentare il piano mirato in oggetto e la relativa scheda di autovalutazione, la S.V. è invitata all'incontro che si terrà il giorno **18 febbraio 2025** presso la **sede della ATS Brescia, in Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia - Sala Venturini, dalle 14,00 alle 17,00.**



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Via Novara 3, 20832 Desio

Tel. 0362/304872-3-6-7 Email: [prevenzione.sicurezza.lavoro@ats-brianza.it](mailto:prevenzione.sicurezza.lavoro@ats-brianza.it)

PEC: [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)

Il presente invito vale non solo per il Datore Di Lavoro, ma anche per il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, siano essi Aziendali o Territoriali.

Sarà possibile seguire l'incontro anche via teams utilizzando il seguente link:

- [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YzkyYTc3MGUtOWJkYS00YWl0LTIINGQtYjBjZGY4ODQ2MDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22118a11d4-d384-4bf2-8a05-67a82b3376fd%22%2c%22Oid%22%3a%220538478a-250a-48f9-a005-777edf753645%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkyYTc3MGUtOWJkYS00YWl0LTIINGQtYjBjZGY4ODQ2MDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22118a11d4-d384-4bf2-8a05-67a82b3376fd%22%2c%22Oid%22%3a%220538478a-250a-48f9-a005-777edf753645%22%7d)

La mancata partecipazione al Seminario in presenza è indice negativo che le ATS potranno prendere in considerazione per gli step successivi.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:

- Paola Grignaschi: tel. 0362.483232.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Il Direttore

Francesco Genna

**Responsabile del procedimento:** Francesco Genna (tel. 0362.304872-3-6-7)

**Referente della pratica:** Paola Grignaschi (tel. 0362.483232)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii